










Artikelliste Ersatzteile Praktikus 1000

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	für Bühne Praktikus 1000 Steckfuß-Eckwinkel neu ab 11/96 (ohne Stiftschraube, Stapelpuffer oder Haltefeder)	Eckwinkel	99123	
	für Steckfüße 55-60 mm, bis 31.10.1999 (52 mm)	Klemmkeil 1 Praktikus	99125a	
	für Steckfüße 55-60 mm, ab 31.10.1999 (62 mm)		99125	
	Stiftschraube M10 mit Sechskantmutter M 10	Stiftschraube	99127	
	für Eckwinkel	Stapelpuffer	99128	
	Haltefeder für Eckwinkel	Haltefeder	99129	
	Zinkdruckgußinnenteil ab 11/2003 für Fuß 60x60 mm (M12) für Lastenverteiler	Steckfuß- innenteil	19032b	
	für Teleskopsteckfüße 45x45 mm, Steckfüße und Unistage (mit Sechskantmutter) mit Stahlgewinde (M12)	Polyamid- Lastenverteiler	19025	
	D= 80 mm für Lastenverteiler	Filzscheibe	99133	
	aus Kunststoff für Alu-Steckfüße 60x60 mm	Abschlußkappe nicht verstellbar	19027	
	Gewindeschlitten für Steckfußklammer 60x60	M10/100	99142	
	M 8 x 18 für Teleskopfüße (geändert von 16 auf 18 mm 4/2009)	T- Nutenstein	19028	
	Sechskantmutter M 8 mit Sicherungsring, einschl. U-Scheibe für Telekopsteckfuß (geändert 2004 von Hutmutter)	Sechskantmutter	99132	
	M 8 für Teleskopfüße 45x45 mm (ab 12/2012)	Nutenstein M8	19028a	
	für Teleskopfuß 45x45 mm mit Raster	Sicherungsbügel	19029	
	für Teleskopfuß 60x60 mm mit Raster		19031	
	Handrad für Teleskopsteckfüße <u>stufenlos und mit Raster</u> (45x45 mm bis 11/2012) + Teleskopsteckfüße (beide Varianten) aus 4-Kantrohr 60x60 mm	Handrad M 8	19222	

Technische Änderungen vorbehalten.